


MOTOR SENTESİ (T.S.-Ç.S.TÜM MODELLERDE)



NOT: İki dişli arasındaki çalışma boşluğu: 0.05-0.10mm'dir.